TKU



1 = 5100 1200
2 = 5101 1900
3 = 5101 1232
4 = 5460 0018
5 = 5101 1251
6 = 5101 1233
7 = 0214 4007
7.1 = 0201 3759
8 = 0409 3386



1 = 5230 1100
5 = 0209 6334
6 = 5220 1102
9 = 5100 1007
17 = 5100 1008
18 = 5100 1009
19 = 5220 1003
20 = 5100 1011
21 = 5100 1012
22 = 0409 1221
23 = 0209 3404
27 = 5210 5100
32 = 5100 2001
33 = 5100 2002
34 = 0209 3346
35 = 0267 9806
36 = 0209 3404
37 = 5100 2100
53 = 0109 1106
54 = 0500 5401
55 = 0267 9806
56 = 0209 1229
57 = 0209 3403



1 = 5100 1500
2 = 0502 0203
3 = 5400 7016
4 = 0206 0319
5 = 0214 4004
6 = 0500 6311
7 = 5100 1725
8 = 5460 0131
17 = 5210 4002
18 = 5210 4200
19 = 5230 4100
20 = 0209 3365
21 = 0290 2108
22 = 0267 9808
23 = 0209 3405
24 = 5130 3305
25 = 0214 4005
26 = 0203 1505
27 = 5210 3001
28 = 5210 3002
29 = 0209 3345
30 = 0267 9806
31 = 0209 3404
32 = 0214 4004



tku



1 = 5201 5000 220/50
2 = 5202 5000 400/50
3 = 5101 5300 220/50
4 = 5102 5300 400/50
5 = 5201 0001
5.1 = 0279 8124
6 = 0209 3364
7 = 0267 9809
8 = 0209 3405
9 = 0209 3366
10 = 0214 4005
11 = 0173 4905
12 = 5201 5103
13 = 5201 5400
14 = 0409 3451
15 = 0168 8530
16 = 0500 9203
17 = 0108 9404
18 = 5210 4304

3 = 0209 3344
4 = 0267 9806
6 = 0209 3364
7 = 0267 9809
8 = 0209 3405
13 = 7500 2400
16 = 0209 3404
16a = 0204 3904

22 = 5220 2100
23 = 0500 1306
24 = 5230 2400
25 = 0267 9808
26 = 5230 2800
27 = 5130 1205
28 = 5230 2600
31 = 5220 2011
32 = 0167 9914

33 = 5220 2200
34 = 5220 2600
35 = 0201 2508
36 = 0167 9912
37 = 5130 2119
39 = 5267 0053
40 = 5220 2300
43 = 0275 0001
46 = 0114 8110
47 = 5220 2500
52 = 6200 3219
53 = 5220 2512
54 = 0214 4005
55 = 0215 8704
57 = 5230 2011
58 = 0209 3348
59 = 5230 2008
60 = 0209 3391
61 = 5230 2010
62 = 5230 2009
63 = 0209 3602
64 = 1010 2302
65 = 0201 3758
66 = 5260 2100
67 = 5130 1403
68 = 0209 3346
69 = 0209 3350
74 = 5230 2100
80 = 5220 2808
81 = 0290 2108
82 = 0500 1203
83 = 7500 3700